



- ① [設定：物件設定] — [設定：実行モード] — [断面欠損] を選択します。  
断面欠損の係数を設定します。

「STRDESIGN V15.1 リファレンスマニュアル」P385～ 参照