

エラー内容：スリット方向が登録されていないため、金物耐力が取得できませんでした。

【柱金物】

スリット方向が登録されていないため、金物耐力が取得できませんでした。（金物名称）

⇒ 「金物マスター→柱端部金物→耐力タブ→条件編集」において
（自材の）樹種やスリット方向等の条件が正しく設定されているか
確認してください。

The screenshot shows the 'NE_テックワンP3_230331 金物編集' window. The '柱端部' (Column End) tab is selected. The '柱端部金物一覧' (Column End Bracket List) window shows a list of brackets, with 'HDP-10' selected. The '耐力' (Strength) tab is selected in the '柱端部金物編集' (Column End Bracket Edit) window. The '条件' (Condition) tab is selected, and the '条件一覧' (Condition List) dialog is open. The '条件一覧' dialog shows a table with the following data:

名称	相手材	結合部形式	スリット方向	樹種
土台中間	対土台	中間	指定無し	
土台出隅	対土台	出隅	指定無し	
土台半島	対土台	半島	指定無し	
中間	指定無し	中間	指定無し	
出隅	指定無し	出隅	指定無し	
半島	指定無し	半島	指定無し	
柱継	対柱	指定無し	指定無し	
指定無し	指定無し	指定無し	指定無し	