金物耐力チェック基準値―接合仕口金物

「構造計算の内容 (3)構造計算判定基準値」の金物耐力チェック基準値 “接合仕口金物”で設定している数値より「横架材端部接合部の検定」の検定値のほうが大きい場合、検定値が 1.0 未満のでも NG 判定となり、エラーメッセージが表示されます。

横架材端部接合部：検討結果ＮＧ（横架材端部接合部(始点／終点)の検討において最大応力が許容応力を超えました）