



金物図のD X F出力に対応



金物積算編集／金物図印刷では、金物の3面図（上面図、正面図、側面図）をD X F出力します。

- ① 「金物積算編集」の画面で、「金物図印刷」をクリックします。
- ② 「金物図印刷」の画面が表示されますので、「印刷」をクリックします。

<個別> 金物ごとに出力をします。




金物の数量が表示されます。


金物形状の寸法が表示されます。

金物図のDXF出力に対応

〈一括〉 指定した金物数を1ページにまとめて出力します。



例) 縦 2、横 3 で出力した場合



金物の数量が表示されます。

金物形状の寸法が表示されます。

- ・スケール：出力時のスケールを設定します。
- ・印刷部数：部数を選択または数値を直接入力で設定します。
- ・プリンタ：プリンタの機種選択、用紙設定を行います。
- ・プレビュー：画面上で金物図が確認、加筆修正できます。
- ・編集・印刷：印刷プレビューで加筆修正したデータを再編集、印刷を行います。




金物図出力には、「金物マスター」および「金物形状マスター」の登録が必要です。
金物マスターで形状タイプが「計算」で設定されている場合、金物の取付状態によって自動で形状も変形します。

金物図のDXF出力に対応


【グループ化された金物の3面図】

グループ化された金物は1つの金物として金物図に出力されます。


■ 金物図



■ パース



■ 断面図



金物ごとの取付位置は「金物集計表」を出力して確認してください。

金物集計表		1階		2018年 3月 9日				
物件番号 : V18_SAMPLE03		工事名称 : 金物図のDXF出力に対応		17時 40分 57秒				
				Page 1				
品名	単位	数量	取付位置					
B15(-75)-7.7	個	7	*X0*Y2	*X0*Y2	X3*Y2	X5*Y2	X10*Y2	X12*Y2
			*X14*Y2					
B15(-75)16	個	4	*X0*Y4	X3*Y4	X12*Y4	*X14*Y4		
B15(-75)7.7	個	7	*X0*Y2	*X0*Y2	X3*Y2	X5*Y2	X10*Y2	X12*Y2
			*X14*Y2					
B15(-75)対P12-16	個	2	X7*Y2	X8*Y2				
B15(-75)対P12-7.7	個	13	X2*Y2	X2*Y2	X3*Y2	X4*Y2	X4*Y2	X5*Y2
			X6*Y2	X6*Y2	X7*Y2	X7*Y2	X11*Y2	X12*Y2
			X13*Y2					
B15(-75)対P127.7	個	13	X2*Y2	X2*Y2	X3*Y2	X4*Y2	X4*Y2	X5*Y2
			X6*Y2	X6*Y2	X7*Y2	X7*Y2	X11*Y2	X12*Y2
			X8*Y2					

金物の取付位置
が確認できます。