



加工図への取付金物リスト表示対応



加工図に材 1 本ごとの取付金物リストを表示できるようになりました。

- ① 「印刷」メニューから「横架材加工図」を選択します。
- ② 「横架材単品加工図」画面が開きます。「設定」をクリックします。
- ③ 「横架材設定」画面が開きます。「表示設定」で「金物リスト」にチェックをつけます。
- ④ 横架材加工図に材に取り付く金物のリストが表示されます。


加工図への取付金物リスト表示対応



- ① 「印刷」 - 「柱・束加工図」を選択します。
- ② 「柱・束単品加工図」画面が開きます。「設定」をクリックします。
- ③ 「柱材設定」画面が開きます。「設定」で「金物リスト」にチェックをつけます。
- ④ 柱材加工図に材に取り付く金物のリストが表示されます。

加工図への取付金物リスト表示対応

属性から加工図を表示した場合、右クリックで「金物リスト」の表示 ON / OFF の切り替えができます。



加工生成、金具・金物積算が実行されていない場合は、金物リストが表示されません。また、取付金具を修正した場合は、必ず加工生成、金具・金物積算を再度実行してください。