


補助—マスター編集—伏図図面枠マスター



伏図図面枠マスターでは、2次元CADで作成した図面枠をXF24から選択できるように設定を行います。


- ① 「伏図図面枠マスター」を選択し、「編集」をクリックします。
- ② 「図面枠設定」の画面が表示されます。
終了する場合は、「閉じる」をクリックします。
 - ・仕様内容編集：図面枠内容の編集を行います。
 - ・仕様追加：図面枠仕様の追加を行います。
 - ・仕様名称変更：図面枠名称の修正、変更を行います。
 - ・仕様削除：図面枠仕様の削除を行います。

補助—マスター編集—伏図図面枠マスター／仕様追加


<仕様追加>

伏図図面枠の仕様を新規で追加登録します。

- ① 「図面枠設定」の画面で「仕様追加」をクリックします。
- ② 「追加」の画面が表示されます。
名称を設定し、「OK」をクリックします。




- ③ 追加した仕様名称を選択し、「仕様内容編集」をクリックします。




補助—マスター編集—伏図図面枠マスター／仕様追加

- ④ 「枠選択」の画面が表示されます。
「枠の登録編集解除」をクリックします。




- ⑤ 「枠の登録編集解除」の画面が表示されます。
「枠の新規登録」をクリックします。




補助—マスター編集—伏図図面枠マスター／仕様追加

- ⑥ 作成したD X F ファイルを選択し、「開く」をクリックします。




- ⑦ 「保存先フォルダ指定」の画面が表示されます。
保存先フォルダに新規でフォルダを作成するには、「新規フォルダ作成」をクリックします。
- ⑧ 「新規フォルダ」の画面が表示されます。
名称を設定し、「O K」をクリックします。




補助—マスター編集—伏図図面枠マスター／仕様追加

- ⑨ 「保存先フォルダ指定」の画面が表示されますので、「OK」をクリックします。



- ⑩ 枠の登録画面が表示されますので、図面範囲やキーワードなどの配置を行います。



補助—マスター編集—伏図図面枠マスター／仕様追加

- ⑪ 図面枠の編集が終了後、「枠選択」の画面を表示します。
「枠ファイル名」で作成した図面枠ファイルを選択します。
- ⑫ 各階数でレイヤのボタンをクリックし、レイヤに対する図面枠を決めます。
- ⑬ 「OK」をクリックし、設定を終了します。

