

エラー内容：ボルト情報が登録されていないため、金物耐力が取得できませんでした。

## 【梁接合部】

ボルト情報が登録されていないため、金物耐力が取得できませんでした。（金物名称）

⇒ 「金物マスター→横架材端部金物→耐力タブ」において  
金物耐力の登録パターンが不足している時に表示されます。  
全ての条件で登録されているか確認してください。

**金物マスター編集**

小断面 補強金物

HSS  
NE\_HSS\_230331  
NE\_SSマルチ\_230331  
NE\_テックワンP3\_230331  
NE\_プレセッターSU・TS金物\_230331  
NE\_プレセッタータイプM・TS金物\_230331  
NE\_プレセッター・TS金物\_230331

編集(E)...  
追加(A)...  
削除(D)  
コピー(C)...  
名称変更(R)...  
インポート(I)...  
エクスポート(F)...  
終了(X)

☐ 検索 部分一致

**NE\_テックワンP3\_230331 金物編集**

金物タイプ  
横架材端部  
柱端部  
ボルト  
座金  
ナット  
ドリフトピン

編集(E)...  
耐力設定(T)...  
閉じる(X)

**横架材端部金物一覧**

名称  
TH-10  
TH-10D  
TH-10H  
TH-10U  
TH-18  
TH-18D  
TH-24  
TH-24D  
TH-33  
TH-33D  
TH-45  
TH-45D  
TH-51  
TH-51D  
TH-57  
TH-57D  
TH-66  
TH-66D

編集(E)...  
追加(A)...  
☐ 検索

**横架材端部金物編集**

名称 TH-10 ☐ 構造計算対象外 閉じる(X)

耐力 その他

| 条件     | 長期せん断 | 短期せん断 | 短期弱軸 | 逆せん断 | 引張   |
|--------|-------|-------|------|------|------|
| 対梁(片引) | 4.18  | 7.6   | 0    | 6.9  | 10.3 |

編集(E)...  
追加(A)...  
削除(D)  
コピー(C)...  
条件編集...

対梁  
対柱  
対梁(両引)  
対柱(片引)  
対柱(両引)  
指定無し