

エラー内容：樹種が登録されていないため、金物耐力が取得できませんでした。

【梁接合部】

樹種が登録されていないため、金物耐力が取得できませんでした。（金物名称）

⇒ 「金物マスター→横架材端部金物→耐力タブ→条件編集」において
（自材の）樹種や相手材寸の条件が正しく設定されているか確認してください。

NE_テックワンP3_230331 金物編集

横架材端部金物一覧

横架材端部金物編集

名称 TH-10

耐力 その他

条件	長期せん断	短期せん断	短期弱軸	逆せん断	引張
対梁	4.18	7.6	0	6.9	10.3
対柱	4.4	8	0	9.2	13.6

条件編集...

条件一覧

名称	ボルト	結合部形式	樹種	相手材寸
対梁	指定無し	対梁		1 ~ 3000
対柱	指定無し	対柱		1 ~ 3000
対梁(片引)	片引	対梁		90 ~ 999
対梁(両引)	両引	対梁		90 ~ 999
対柱(片引)	片引	対柱		90 ~ 999
対柱(両引)	両引	対柱		90 ~ 999
指定無し	指定無し	指定無し		1 ~ 3000