

エラー内容：ボルト情報が登録されていないため、金物耐力が取得できませんでした。

【梁接合部】

ボルト情報が登録されていないため、金物耐力が取得できませんでした。（金物名称）

⇒ 「金物マスター→横架材端部金物→耐力タブ」において
金物耐力の登録パターンが不足している時に表示されます。
全ての条件で登録されているか確認してください。

The following table is displayed in the '耐力' (Strength) tab of the '横架材端部金物編集' (Beam End Bolt Editing) window for 'TH-10':

条件	長期せん断	短期せん断	短期弱軸	逆せん断	引張
対梁(片引)	4.18	7.6	0	6.9	10.3

The dropdown menu for selecting bolt types shows the following options:

- 対梁
- 対柱
- 対梁(両引)
- 対柱(片引)
- 対柱(両引)
- 指定無し