

エラー内容：相手材情報が登録されていないため、金物耐力が取得できませんでした。

【柱金物】

相手材情報が登録されていないため、金物耐力が取得できませんでした。（金物名称）

⇒ 「金物マスター→柱端部金物→耐力タブ→条件編集」において
(自材の)樹種やスリット方向等の条件が正しく設定されているか
確認してください。

NE_テックワンP3_230331 金物編集

金物タイプ: 柱端部 (highlighted)

編集(E)...

耐力設定(T)...

閉じる(X)

柱端部金物一覧

名称: GP-95, GP-95(CR), GP-95+, HDP-10 (highlighted), HDP-10(CR), HDP-10+, HDP-15, HDP-20, HLP-10, HLP-10(CR), GP-140, HMP-140, HMP-140(30), HMP-140(35), HDP-CC, HDP-CC(CR), GP-100

編集(E)...

追加(A)...

削除(D)

コピー(C)...

工法間コピー...

ソート(S)

柱端部金物編集

名称: HDP-10

閉じる(X)

耐力 (highlighted) | その他

条件	せん断	引張
土台出隅	6.7	10.5
土台半島	6.7	7.6
柱継	5.2	11.6
指定無し	7.8	10.6

編集(E)...

追加(A)...

削除(D)

コピー(C)...

条件編集... (highlighted)

条件一覧

名称	相手材	結合部形式	スリット方向	樹種
土台中間	対土台	中間	指定無し	
土台出隅	対土台	出隅	指定無し	
土台半島	対土台	半島	指定無し	
中間	指定無し	中間	指定無し	
出隅	指定無し	出隅	指定無し	
半島	指定無し	半島	指定無し	
柱継	対柱	指定無し	指定無し	
指定無し	指定無し	指定無し	指定無し	

編集(E)...

追加(A)...

削除(D)...

コピー(C)...

工法間コピー...

閉じる(X)