


床合板配置チェックに対応（チェック機能）

＜合板 CAD_チェック機能＞



部屋属性が「合板貼り：有」の部屋に対して、床合板の有無をチェックできるようになりました。

チェック機能または加工生成からチェックができます。

対応 CAD：軸組 CAD、端柄材 CAD、合板 CAD、パネル CAD


- ① 〔チェックー床合板配置チェック〕をクリックします。
- ② 部屋属性の合板貼りが「有」になっている部屋に床合板が配置されていない場合、「合板貼り「有」の部屋に床合板が配置されていません。」の警告が表示されます。



軸組 CAD、端柄材 CAD、パネル CAD でも同様に〔チェックー床合板配置チェック〕からチェックができます。


床合板配置チェックに対応（加工生成）

<加工生成>




②


<軸組 CAD>



<端柄材 CAD>



<合板・パネル CAD>




自動生成(O) チェック(J) 積算(T) 表示(B)

床合板生成(V)...
 床合板受材生成(U)...
 床合板補助材生成(H)...
 壁合板生成(K)...
 壁合板補助材生成...(X)
 矢切合板生成(G)...
 耐力壁 壁合板生成(T)...
 寸法(Z)...
 野地板寸法(J)...

断面図(C)...

合板加工生成(W)...



- ① 各 CAD の〔補助－マスター編集－加工生成条件設定〕をクリックします。
- ② 各 CAD の「加工生成設定」画面から「合板貼り部屋内の床合板チェック」にチェックを入れます。
- ③ 設定した CAD で加工生成を実行すると、部屋属性で「合板貼り：有」になっている部屋に床合板が配置されていない場合、「合板貼り「有」の部屋に床合板が配置されていません。」の警告が表示されます。



「合板貼り部屋内の床合板チェック」のチェックを外した場合は、加工生成実行時に警告は表示されません。