



加工 / 属性



加工 / 属性では、材端部の加工属性を確認します。

- ①  をクリックするか、〔入力 - 加工〕をクリックします。
- ② 「加工」の画面が表示されます。「属性 - 土台」を選択します。
属性を確認する材 (①) をクリックします。
- ③ 「終端加工」の画面が表示されます。端部の形状を決定します。
 - ・自動：加工生成に従います。
※ 天井梁や天井根太など屋根面に合わせ勾配カットを行う場合は必ず自動にしてください。
 - ・端部カット：直カットします。
端部補正值を入力することにより配置点及び分割点から伸縮できます。
※ 端部カットを選択すると、加工生成を行っても変わりません。
 - ・継手記号：分割位置に分割記号を表示することができます。
継手記号の表示位置を「右 / 下」か「左 / 上」を選択します。
※ 根太などその他の材についても継手記号を表示できます。