


入カー金物グループ化




金物グループ化では、指定した金物を複合金物とし、1つの金物として積算します。



- ① 「入力 - 金物グループ化」をクリックします。
- ② 「金物グループ化」の画面が表示されます。
「グループ化」を選択し、グループの名称を直接入力で設定します。
- ③ グループ化したい金物をドラッグ（①）して範囲選択します。
- ④ 「確認」の画面が表示されますので、「はい」をクリックします。

入カー金物グループ化

＜金物グループ化手順＞




① 〔入力 - 金物〕で金物を配置します。




② 〔入力 - 金物グループ化〕で配置した金物をグループ化します。

入カー金物グループ化




- ③ [入カー金物]の「属性」をクリックします。
 グループ化した金物を選択すると、「金物：終端（始端）」の画面が表示されます。
 「グループ」にグループ名称が表示されます。



- ④ [積算 - 金物積算実行]をクリックします。
 グループ化した金物が複合金物として数量「1」で積算されます。


＜金物グループ化されていない場合の積算結果＞




入カー金物グループ化

取付方向が異なる金物をグループ化する場合は、各断面で金物グループ化を行ってください。

例) X1 / Y15 の柱脚金物とプレート金物のグループ化




- ① X1 通りの断面編集モード（断面線 25）を開き、「入カー金物グループ化」で配置した金物をグループ化します。



- ② Y15 通りの断面編集モード（断面線 24）を開き、「入カー金物グループ化」で配置した金物をグループ化します。
※既に登録されているグループに金物を追加します。

入カー金物グループ化／グループ解除



金物グループ化／グループ解除では、指定した複合金物を解除します。

- ① 「入力 - 金物グループ化」をクリックします。
- ② 「金物グループ化」の画面が表示されます。
「グループ解除」を選択します。
- ③ グループを解除したい金物を①点ヒットで選択するか、ドラッグして金物を複数選択します。
- ④ 「確認」の画面が表示されますので、「はい」をクリックします。
選択した金物がグループ解除されます。

※ グループを解除した金物は、「入力 - 金物」の「属性」で確認できます。

グループを解除した金物を選択すると、「金物：終端（始端）」の画面が表示されます。
「グループ」に表示されていたグループ名称が削除されます。