


## 補助—マスター編集—D X F マスター




D X F マスターでは、D X F 出力時のレイヤー名称を細分化できます。

- ① 「D X F マスター」を選択し、「編集」をクリックします。
- ② 「D X F レイヤーマスター編集」の画面が表示されます。  
編集する図面を選択し、「編集」をクリックします。
- ③ 「レイヤー編集」の画面が表示されます。  
編集する要素を選択し、「編集」をクリックします。
- ④ 「（要素）」の画面が表示されます。  
レイヤー名称を直接入力で設定し、「O K」をクリックします。


補助—マスター編集—D X F マスター

＜レイヤー名称表示優先順序＞

「レイヤー編集」の画面で「レイヤー順」をクリックすると、図面印刷時のプレビュー編集画面のレイヤー名称表示優先順を指定できます。



表示を優先させたいレイヤー名称を先頭に移動します。  
レイヤー名称を選択し、「▲」「▼」をクリックして、順序を並び替えます。



「レイヤー順指定」の画面で設定した順序で図面印刷時のプレビュー編集画面が表示されます。



プレビュー編集画面からもレイヤー名称の表示順序を変更できます。  
レイヤー名称を右クリックし順序を変更します。  
※ プレビュー編集画面のレイヤー名称の表示順序変更は、2D マネージャ入力オプション機能になります。

補助—マスター編集—D X F マスター

<プレビュー編集画面のレイヤー名称 ON / OFF >

図面印刷時のプレビュー編集画面でレイヤー名称別に表示 / 非表示が切替できます。

※ 2D マネージャ入力オプション機能になります。



- ・非表示：各レイヤー名称をクリックすると「×」に変わり、プレビュー編集で非表示になります。
- ・表示：各レイヤー名称をクリックすると「●」に変わり、プレビュー編集に表示されます。
- ・ヒット：各レイヤー名称をクリックすると「●」に変わり、プレビュー編集で編集できます。
- ・配置：各レイヤー名称をクリックすると「●」に変わり、プレビュー編集で配置を行うことができます。

※ 配置で「●」は1つのレイヤーのみ選択可能です。