


補助—マスター編集—表示設定マスター／伏図設定



表示設定マスター／伏図設定では、画面伏図表示に関する設定を行います。

- ① 「伏図設定」をクリックします。
- ② 「伏図設定」の画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
 - ・材長：材長の端数を設定します。
 - ・寸法：寸法の端数を設定します。
 - ・勾配：勾配の端数を設定します。
 - ・壁材長：縦枠レイヤに配置された壁ユニット材の材長表示を全長表示、上面表示から選択します。上面表示の場合、材長が括弧付きで表示されます。
 - ・天井材長：天井レイヤに配置された材の材長表示を全長表示、上面表示から選択します。上面表示の場合、材長が括弧付きで表示されます。
 - ・屋根材長：屋根レイヤに配置された材の材長表示を全長表示、上面表示から選択します。上面表示の場合、材長が括弧付きで表示されます。

補助—マスター編集—表示設定マスター／伏図設定

壁合板記号 形状表示


合わせ柱バラ表示

印刷時、材情報バラ表示

- ・壁合板記号：壁合板の継ぎ目の表示方法を設定します。


< 区間表示 >

連続線が表示されます。




< 形状表示 >

従来の表示になります。




< 区間 & 形状表示 >

従来の表示に加えて、連続線が表示されます。




- ・合わせ柱バラ表示：合わせ柱の表示が変更されます。

< 合わせ柱バラ表示 >



< 合わせ柱表示 >



- ・印刷時、材情報はバラ表示：印刷時に合わせ材の型式や材長、材番号を各表示します。

補助—マスター編集—表示設定マスター／伏図設定

<input checked="" type="checkbox"/>	材番号表示はインクジェット優先
<input checked="" type="checkbox"/>	現場施工ユニット表記をする
<input checked="" type="checkbox"/>	頭つなぎ伏図に壁ユニット区間線を表示
<input checked="" type="checkbox"/>	天井根太の高低差を表示
<input checked="" type="checkbox"/>	屋根勾配文字を回転する
高低差壁ユニット	点線表記+注記
継手記号	<input type="button" value="▽"/> <input type="button" value="▽"/>
吊天表現	画面、印刷共一点鎖線

- ・材番号表示はインクジェット優先：チェックをつけると、「インクジェットマスター」で設定した印字内容が材番号として伏図に表示されます。
※ 加工機 I/F オプション機能になります。
- ・現場施工ユニット表記をする：チェックをつけると、「壁ユニット：属性」の「現場施工」を ON にした場合に表示します。
- ・頭つなぎ伏図に壁ユニット区間線を表示：チェックをつけると、〔表示－頭つなぎ編集モード〕、〔印刷－頭つなぎ伏図〕で壁ユニット区間線が表示されます。
- ・天井根太の高低差を表示：チェックをつけると、天井根太、天井梁の高低差が表示されます。
- ・屋根勾配文字を回転する：チェックをつけると、屋根の流れ方向と同じ向きに屋根勾配が表示されます。
- ・高低差壁ユニット：「壁ユニット：属性」の「上レベル」「下レベル」にチェックをつけた場合に表示します。
- ・継手記号：材の継手記号を切り替えます。
- ・吊天表現：吊天根太の配置、印刷時の表現を選択します。

補助—マスター編集—表示設定マスター／伏図設定

③ 「金物記号」をクリックします。

① 「金物記号設定」の画面が表示されます。

金物記号を選択し、「編集」をクリックします。

※ マウスの右クリックからでも「編集」「追加」「削除」できます。

② 「金物記号編集」の画面が表示されますので、「OK」をクリックします。


・名称：「金物マスター—金物一覧編集」で設定した金物名称を選択します。

※ かど金物、柱頭、柱脚、アンカーボルト、パイプガード、釘の「金物タイプ」は、
金物記号を設定できません。

・サイズ：金物記号の表示サイズを設定します。

・記号：「名称」で設定した金物の記号を選択します。




③ 設定した記号が伏図画面や伏図印刷で表示されます。



補助—マスター編集—表示設定マスター／伏図設定



設定した金物記号が伏図上に表示されます。



設定した金物記号で表示されます。