エラー内容:相手材寸が登録されていないため、金物耐力が取得できませんでした。

【梁接合部】

相手材寸が登録されていないため、金物耐力が取得できませんでした。(金物名称)

⇒ 「金物マスター→横架材端部金物→耐力タブ→条件編集」において (自材の)樹種や相手材寸の条件が正しく設定されているか確認してください。

