

エラー内容：相手材寸が登録されていないため、金物耐力が取得できませんでした。

【梁接合部】

相手材寸が登録されていないため、金物耐力が取得できませんでした。（金物名称）

⇒ 「金物マスター→横架材端部金物→耐力タブ→条件編集」において
（自材の）樹種や相手材寸の条件が正しく設定されているか確認してください。

NE_テックワンP3_230331 金物編集

金物タイプ

- 横架材端部
- 柱端部
- ボルト
- 座金
- ナット
- ドリフトピン

編集(E)...

耐力設定(T)...

閉じる(X)

横架材端部金物一覧

名称

- TH-10
- TH-10D
- TH-10H
- TH-10U
- TH-18
- TH-18D
- TH-24
- TH-24D
- TH-33
- TH-33D
- TH-45
- TH-45D
- TH-51
- TH-51D
- TH-57
- TH-57D
- TH-66

編集(E)...

追加(A)...

削除(D)

コピー(C)...

工法間コピー...

▲

▼

ソート(S)

横架材端部金物編集

名称 TH-10

☐ 構造計算対象外

閉じる(X)

耐力

条件

条件	長期せん断	短期せん断	短期弱軸	逆せん断	引張
対梁	4.18	7.6	0	6.9	10.3
対柱	4.4	8	0	9.2	13.6

編集(E)...

追加(A)...

削除(D)

コピー(C)...

▲

▼

条件編集...

条件一覧

名称	ボルト	結合部形式	樹種	相手材寸
対梁	指定無し	対梁		1 ~ 3000
対柱	指定無し	対柱		1 ~ 3000
対梁(片引)	片引	対梁		90 ~ 999
対梁(両引)	両引	対梁		90 ~ 999
対柱(片引)	片引	対柱		90 ~ 999
対柱(両引)	両引	対柱		90 ~ 999
指定無し	指定無し	指定無し		1 ~ 3000

編集(E)...

追加(A)...

削除(D)...

コピー(C)...

工法間コピー...

▲

▼

閉じる(X)